

50540 – Rukavice zváračské, kožené MEL

Popis:

Rukavice sú vyrobené zo štiepanej hovädzej kože bez podšívky. Rukavice sú označené v súlade s EN420:V2003, EN388:2003, EN12477:2003 a to logom dodávateľa, typovým číslom, rokom výroby, piktogramami ochranného určenia.

Veľkosť: 10

Použitie:

Rukavice sú určené k ochrane rúk proti mechanickým rizikám a na zváračské práce. Úchopová schopnosť rukavíc je veľmi dobrá. Ochranné vlastnosti sa vzťahujú na celé rukavice. Nepoužívajte ztvrdnuté alebo inak poškodené rukavice. Pokiaľ sú rukavice určené na zváranie elektrickým oblúkom, neposkytujú ochranu proti úrazu elektrickým prúdom spôsobeným pokazeným zariadením, alebo prácou pod napätím. Pokiaľ sú rukavice mokré, špinavé alebo nasiaknuté potom, je elektrický odpor znížený a riziko sa môže zvýšiť.

Vlastnosti a označenie: Úchopová schopnosť trieda 4



piktogram
informace

A285681, Tržní ulice, 750 02
Přerov I – Město, Czech republic

identifikace
výrobce



značka
shody



piktogram
mechanická rizika



piktogram
teplo a oheň

A

RUKAVICE SÚ TRIEDA A

3233 Stupne ochrany dla EN 388

Odolnosť proti oderu:

3

Odolnosť proti rezu:

1

Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu:

3

Odolnosť proti prepichnutiu:

3

443 x 4x Stupeň ochrany dla EN 407

Odolnosť proti horeniu:

4

Odolnosť proti kontaktnému teplu:

4

Odolnosť proti konvenkčnému

teplu:

3

Odolnosť proti sálavému teplu:

X

Odolnosť proti malým rozstrekom:

4

Odolnosť proti veľkým rozstrekom:

X

Návod na údržbu ochranných rukavíc:

Rukavice nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpúšťadlám a ich parám, mazivám, tukom, minerálnim olejom, žieravinám a vode. Nečistoty odstraňujte keľou a rukavice skladujte pri izbovej teplote. Rukavice neprať ani chemicky čistiť.

Skladovanie rukavíc:

Rukavice skladujte v suchom prostredí v rozmedzí teplôt 0°C + 30°C bez priameho slnečného žiarenia.

Výrobca: ARDON SAFETY s.r.o. Tržní 2902/14, 750 02 Přerov Czech Republic